



www.tossvitavy.by

PWR 412



Описание станка

Машина компактной конструкции, рассчитана на тяжелую нагрузку и нагрузку средней тяжести. предназначена для продольное пиление планок, брусков, необрезного и обрезного (однoboкo или oбoюднo) материала, при использовании более пыльных дисков. Стандартное исполнение станка рассчитано на напряжение 3 РЕ 400 В AC 50 Гц.

В основании станка жесткая стойка, с левой стороны которой предусмотрена регулируемая по высоте коробка с 4 прижимными ведомыми подающими валиками (два входные, два выходные). Прижим пневматический.

Основной вариант

Основной вариант станка поставляется без лазера с пневматическим прижимом. Со станком поставляются пыльные втулки в количестве 2 шт.. Станок оснащен контактным дисплеем электронного управления станка (автомат обеспечивающий оптимизации и управление станка). Плавная регулировка скорости подачи преобразователем частоты и обратной связи. Подача материала гусеницами и ведомыми прижимными роликами (4 шт.). Стальные направляющие гусениц с автоматической смазкой направляющих. Моторная перестановка прижимной коробки и пыльных валов.

Специальные принадлежности

- Отдельный лазер Z10 P (длина луча 3-5 м)
- Подготовка станка для установки 1 шт. лазера
- Подготовка станка для установки 2 шт. лазера
- Запасная пыльная втулка
- Отопление электрооснащения до -20°C
- Нижнее отсасывающее сопло
- Прижимные плиты (верхняя + нижняя)
- Панель управления – внештатный

